

様式第 4 号

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|-------------------------------|--|--|---------|-----------|-------------------------------|-------|------|----------|---|------|---|--------|--|--|--|--|--|
| 工 事 起 工 （変更） 概 要 書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行年度 | | 工事名 | | 古河中等教育学校防火設備改修工事 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和6年度 | | 工事場所 | | 古河市磯部846 | | | | 工事番号 | | 第 号 | | | | | | | | | | |
| 設計（変更）概要 防火設備改修工事 1 式 | | | | 施 工 方 法 | | 請 負 | | 保 証 期 間 | | 2 年間 | | | | | | | | | | |
| | | | | 原 契 約 年 月 日 | | 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 工 期 | | 年 月 日から | | 120日間 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 年 月 日まで | | | | | | | | | | | | | | |
| 施 設 概 要 施 設 概 要 | 建物名称 | | | 変 更 後 工 期 | | 年 月 日から | | <input type="checkbox"/> 変更なし | | | | | | | | | | | | |
| | 構 造 | | 造 造 | 受 注 者 | | 日間 | | <input type="checkbox"/> 延期 | | 日間 | | | | | | | | | | |
| | 階 数 | | 階建 階建 | | | 年 月 日まで | | <input type="checkbox"/> 短縮 | | 日間 | | | | | | | | | | |
| | 建築面積 | | m ² m ² | 費 目 | | 起 工 | 第 1 回 変 更 | 第 2 回 変 更 | 増減（△） | | | | | | | | | | | |
| | 延べ面積 | | m ² m ² | 工 事 に 付 す る 額 又 は 請 負 額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建物名称 | | | 工 事 価 格 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 構 造 | | 造 造 | 消 費 税 相 当 額 (10%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 階 数 | | 階建 階建 | 請 負 決 定 額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建築面積 | | m ² m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 延べ面積 | | m ² m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更理由 | | | | 変更請負工事算定基準 <div>変更工事価格 = 変更積算工事価格 × $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$</div> <div><table><tr><td>変更積算工事価格</td><td>×</td><td>請負比率</td><td>=</td><td>変更工事価格</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> | | | | | | | 変更積算工事価格 | × | 請負比率 | = | 変更工事価格 | | | | | |
| 変更積算工事価格 | × | 請負比率 | = | 変更工事価格 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 本 工 事 内 訳 書 | | | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|-----|----|-----|-----|-----|
| 番号 | 名 称 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| | 古河中等教育学校防火設備改修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | 直接工事費 | | | | | | |
| 1 | 仮設工事 | | 1 | 式 | | | |
| 2 | シャッター工事 | | 1 | 式 | | | |
| 3 | シャッター雑工事 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 直接工事費計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| B | 共通費 | | | | | | |
| 1 | 共通仮設費 | | 1 | 式 | | | |
| 2 | 現場管理費 | 法定福利費を含む | 1 | 式 | | | |
| 3 | 一般管理費等 | | 1 | 式 | | | |
| | 共通費計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 工事価格 | | | | | | |
| | 消費税相当額 | | | | | | 10% |
| | 請負に付する額 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 細 目 別 内 訳 書 | | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 番号 | 名 称 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| | 防火設備改修工事 | ※全て同等品以上とする | | | | | |
| 1 | 仮設工事 | | | | | | |
| | 養生・安全費 | | 1 | 式 | | | |
| | 清掃片付け | | 1 | 式 | | | |
| | アスベスト処分・運搬 | レベル3 | 1 | 式 | | | |
| | シャッター廃棄物運搬・処分 | | 1 | 式 | | | |
| | 小計-1 | | | | | | |
| 2 | シャッター工事 | | | | | | |
| | 【BT-1】 | | | | | | |
| | 連動制御器予備バッテリー | | 2 | 個 | | | |
| | バッテリー交換工事 | | 2 | 箇所 | | | |
| | 【SD-3】 | 確認灯カバー破損 | | | | | |
| | 煙感知器 | | 1 | 個 | | | |
| | 煙感知器交換工事 | | 1 | 個 | | | |
| | 【SD-4】 | ケースハンドル破損 | | | | | |
| | ケースハンドル | 材工共 | 2 | 箇所 | | | |
| | 【SS-1】 | ケース外れ 遮煙材なし 手動閉鎖装置不良 | | | | | |
| | ローラーチェーン (50#) | W3070 H2700 | 1 | 本 | | | |
| | ローラーチェーン交換工事 | | 1 | 本 | | | |
| | 上部手動式開閉機 | | 1 | 台 | | | |
| | 異種開閉機交換工事 | | 1 | 台 | | | |
| | スライドベース | | 1 | 個 | | | |
| | スライドベース取付工事 | | 1 | 個 | | | |
| | ワイヤーケーブル | | 1 | 本 | | | |
| | ワイヤーケーブル交換工事 | | 1 | 本 | | | |
| | 自動閉鎖装置 | | 1 | 個 | | | |
| | 自動閉鎖装置交換工事 | | 1 | 個 | | | |

| 細 目 別 内 訳 書 | | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 番号 | 名 称 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| | 手動閉鎖措置 | | 1 | 個 | | | |
| | 中継ケーブル | SE0S2用 | 1 | 本 | | | |
| | 手動閉鎖措置交換工事 | | 1 | 個 | | | |
| | 丸ケース | | 1 | 枚 | | | |
| | 丸ケース設置工事 | | 1 | 枚 | | | |
| | 天井解体復旧 | | 1 | 式 | | | |
| | 遮煙材 | | 1 | 式 | | | |
| | 遮煙材設置工事 | | 1 | 式 | | | |
| | 【SS-2】 | 手動閉鎖装置不良 | | | | | |
| | ローラーチェーン (50#) | W3450 H2700 | 1 | 本 | | | |
| | ローラーチェーン交換工事 | | 1 | 本 | | | |
| | 上部手動式開閉機 | | 1 | 台 | | | |
| | 異種開閉機交換工事 | | 1 | 台 | | | |
| | スライドベース | | 1 | 個 | | | |
| | スライドベース取付工事 | | 1 | 個 | | | |
| | ワイヤーケーブル | | 1 | 本 | | | |
| | ワイヤーケーブル交換工事 | | 1 | 本 | | | |
| | 自動閉鎖装置 | | 1 | 個 | | | |
| | 自動閉鎖装置交換工事 | | 1 | 個 | | | |
| | 手動閉鎖措置 | | 1 | 個 | | | |
| | 中継ケーブル | SE0S2用 | 1 | 本 | | | |
| | 手動閉鎖措置交換工事 | | 1 | 個 | | | |
| | 【SS-3】 | 遮煙材破損 手動閉鎖装置不良 | | | | | |
| | ローラーチェーン (50#) | W3460 H2690 | 1 | 本 | | | |
| | ローラーチェーン交換工事 | | 1 | 本 | | | |
| | 上部手動式開閉機 | | 1 | 台 | | | |
| | 異種開閉機交換工事 | | 1 | 台 | | | |

| 細 目 別 内 訳 書 | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 番号 | 名 称 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| | スライドベース | | 1 | 個 | | | |
| | スライドベース取付工事 | | 1 | 個 | | | |
| | ワイヤーケーブル | | 1 | 本 | | | |
| | ワイヤーケーブル交換工事 | | 1 | 本 | | | |
| | 自動閉鎖装置 | | 1 | 個 | | | |
| | 自動閉鎖装置交換工事 | | 1 | 個 | | | |
| | 手動閉鎖措置 | | 1 | 個 | | | |
| | 中継ケーブル | SE0S2用 | 1 | 本 | | | |
| | 手動閉鎖措置交換工事 | | 1 | 個 | | | |
| | 遮煙材 | | 1 | 式 | | | |
| | 遮煙材設置工事 | | 1 | 式 | | | |
| | 【SS-4】 | Sガード閉鎖不良 遮煙材なし 手動閉鎖装置不良 | | | | | |
| | ローラーチェーン (50#) | W3060 H2700 | 1 | 本 | | | |
| | ローラーチェーン交換工事 | | 1 | 本 | | | |
| | 上部手動式開閉機 | | 1 | 台 | | | |
| | 異種開閉機交換工事 | | 1 | 台 | | | |
| | スライドベース | | 1 | 個 | | | |
| | スライドベース取付工事 | | 1 | 個 | | | |
| | ワイヤーケーブル | | 1 | 本 | | | |
| | ワイヤーケーブル交換工事 | | 1 | 本 | | | |
| | 自動閉鎖装置 | | 1 | 個 | | | |
| | 自動閉鎖装置交換工事 | | 1 | 個 | | | |
| | 手動閉鎖措置 | | 1 | 個 | | | |
| | 中継ケーブル | SE0S2用 | 1 | 本 | | | |
| | 手動閉鎖措置交換工事 | | 1 | 個 | | | |
| | スラット調整工事 | | 1 | 式 | | | |
| | 点検口設置工事 | 材工共 | 2 | 箇所 | | | |

| 細 目 別 内 訳 書 | | | | | | | |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 番号 | 名 称 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| | 遮煙材 | | 1 | 式 | | | |
| | 遮煙材設置工事 | | 1 | 式 | | | |
| | 【SS-5】 | 手動閉鎖装置不良 | | | | | |
| | ローラーチェーン (50#) | W3450 H2700 | 1 | 本 | | | |
| | ローラーチェーン交換工事 | | 1 | 本 | | | |
| | 上部手動式開閉機 | | 1 | 台 | | | |
| | 異種開閉機交換工事 | | 1 | 台 | | | |
| | スライドベース | | 1 | 個 | | | |
| | スライドベース取付工事 | | 1 | 個 | | | |
| | ワイヤーケーブル | | 1 | 本 | | | |
| | ワイヤーケーブル交換工事 | | 1 | 本 | | | |
| | 自動閉鎖装置 | | 1 | 個 | | | |
| | 自動閉鎖装置交換工事 | | 1 | 個 | | | |
| | 手動閉鎖措置 | | 1 | 個 | | | |
| | 中継ケーブル | SEOS2用 | 1 | 本 | | | |
| | 手動閉鎖措置交換工事 | | 1 | 個 | | | |
| | 【SS-6】 | 遮煙材破損 打ち破り窓プレート 破損 点検口破損 | | | | | |
| | 樹脂プレート (手動閉鎖装置用) | W2540 H2690 | 1 | 個 | | | |
| | 樹脂プレート交換工事 | | 1 | 個 | | | |
| | 遮煙材 | | 1 | 式 | | | |
| | 遮煙材設置工事 | | 1 | 式 | | | |
| | 点検口設置工事 | 材工共 | 1 | 式 | | | |
| | 【SS-7】 | ケース外れ 遮煙材なし 手動閉 鎖装置不良 | | | | | |
| | ローラーチェーン (50#) | W3080 H2700 | 1 | 本 | | | |
| | ローラーチェーン交換工事 | | 1 | 本 | | | |
| | 上部手動式開閉機 | | 1 | 台 | | | |
| | 異種開閉機交換工事 | | 1 | 台 | | | |

| 細 目 別 内 訳 書 | | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 番号 | 名 称 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| | スライドベース | | 1 | 個 | | | |
| | スライドベース取付工事 | | 1 | 個 | | | |
| | ワイヤーケーブル | | 1 | 本 | | | |
| | ワイヤーケーブル交換工事 | | 1 | 本 | | | |
| | 自動閉鎖装置 | | 1 | 個 | | | |
| | 自動閉鎖装置交換工事 | | 1 | 個 | | | |
| | 手動閉鎖措置 | | 1 | 個 | | | |
| | 中継ケーブル | SE0S2用 | 1 | 本 | | | |
| | 手動閉鎖措置交換工事 | | 1 | 個 | | | |
| | 丸ケース | | 1 | 枚 | | | |
| | 丸ケース設置工事 | | 1 | 枚 | | | |
| | 天井解体復旧 | | 1 | 式 | | | |
| | 遮煙材 | | 1 | 式 | | | |
| | 遮煙材設置工事 | | 1 | 式 | | | |
| | 【SS-8】 | 打ち破り窓プレート破損 手動閉鎖装置不良 | | | | | |
| | ローラーチェーン (50#) | W2540 H2680 | 1 | 本 | | | |
| | ローラーチェーン交換工事 | | 1 | 本 | | | |
| | 上部手動式開閉機 | | 1 | 台 | | | |
| | 異種開閉機交換工事 | | 1 | 台 | | | |
| | スライドベース | | 1 | 個 | | | |
| | スライドベース取付工事 | | 1 | 個 | | | |
| | ワイヤーケーブル | | 1 | 本 | | | |
| | ワイヤーケーブル交換工事 | | 1 | 本 | | | |
| | 自動閉鎖装置 | | 1 | 個 | | | |
| | 自動閉鎖装置交換工事 | | 1 | 個 | | | |
| | 手動閉鎖措置 | | 1 | 個 | | | |
| | 中継ケーブル | SE0S2用 | 1 | 本 | | | |

| 細 目 別 内 訳 書 | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 番号 | 名 称 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| | 手動閉鎖措置交換工事 | | 1 | 個 | | | |
| | 【SS-9】 | Sガード閉鎖不良 遮煙材なし 手動閉鎖装置不良 開閉器故障 | | | | | |
| | ローラーチェーン (50#) | W3060 H2700 | 1 | 本 | | | |
| | ローラーチェーン交換工事 | | 1 | 本 | | | |
| | 上部手動式開閉機 | | 1 | 台 | | | |
| | 異種開閉機交換工事 | | 1 | 台 | | | |
| | スライドベース | | 1 | 個 | | | |
| | スライドベース取付工事 | | 1 | 個 | | | |
| | ワイヤーケーブル | | 1 | 本 | | | |
| | ワイヤーケーブル交換工事 | | 1 | 本 | | | |
| | 自動閉鎖装置 | | 1 | 個 | | | |
| | 自動閉鎖装置交換工事 | | 1 | 個 | | | |
| | 手動閉鎖措置 | | 1 | 個 | | | |
| | 中継ケーブル | SEOS2用 | 1 | 本 | | | |
| | 手動閉鎖措置交換工事 | | 1 | 個 | | | |
| | スラット調整工事 | | 1 | 式 | | | |
| | 点検口設置工事 | 材工共 | 2 | 箇所 | | | |
| | 遮煙材 | | 1 | 式 | | | |
| | 遮煙材設置工事 | | 1 | 式 | | | |
| | 【SS-10】 | 打ち破り窓プレート破損 手動閉鎖装置不良 点検口破損 | | | | | |
| | ローラーチェーン (50#) | W2540 H2690 | 1 | 本 | | | |
| | ローラーチェーン交換工事 | | 1 | 本 | | | |
| | 上部手動式開閉機 | | 1 | 台 | | | |
| | 異種開閉機交換工事 | | 1 | 台 | | | |
| | スライドベース | | 1 | 個 | | | |
| | スライドベース取付工事 | | 1 | 個 | | | |
| | ワイヤーケーブル | | 1 | 本 | | | |

